

PROTOKÓŁ NR 25/10/2017

Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ BUDYNKU SORTOWNI ODPADÓW POŁOŻONEGO W KORCZOWIE DOKONANEGO W DNIU 17.10 2017

(przeprowadzony co rok dz u 89, poz. 414 art. 62 ust 1 pkt. 2 z dnia 7 lipca 1994 r)

Przeglądu dokonała mgr inż. Halina Gołąb
Uprawnienia budowlane LUB/0160/PWBKb/17

Przeglądowi poddano:

1. Elewacja

..... *stare techniczny*

2. Konstrukcja

..... *stare techniczny dobry*

3. Dach – konstrukcja + pokrycie

..... *stare techniczny dobry*

4. Stropy

..... —

5. Kominy

..... —

6. Balkony

..... —

7. Obróbki blacharskie

..... *stare techniczny dobry*

8. Gzymsy i okapy

..... —

9. Schody wewnętrzne

*Komunitacja stalowa - stan techniczny
dobry*

10. Schody zewnętrzne

11. Tynki wewnętrzne

12. Stolarka okienna i drzwiowa

stan techniczny dobry

13. Drogi, chodniki, opaski

stan techniczny dobry

14. Zadaszenia

15. Inne uwagi

bez uwag

Nadzory i Projekty Budowlane
mgr inż. Halina Gotąb
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 30/26
NIP 9181221441, Regon 951174399
tel. 500 144 323, 508 575 420

mgr inż. Halina Gotąb
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. LUB/0160/PWBKb/17